

トラック車輻向け燃料タンクの給油キャップの自主改善の実施について

令和3年8月26日

国土交通省 自動車局

審査・リコール課長 殿

通知者の氏名 大丸鐵興株式会社 ステンレス事業部

又は名称 大古 道男

住 所 茨城県猿島郡境町下小橋 810-1

弊社が出荷した「トラック用燃料タンク」において、不具合になるおそれがあることが判明したため、以下の通り自主改善を実施いたしますので、ご報告申し上げます。

自主改善開始日	令和3年8月27日
不具合の内容	ユーザーからの要望で出荷したトラック用燃料タンクにおいて、給油キャップのストップバルブ内にあるバネの設定が不適切であるため、タンク連装時サブタンク側からメインタンク側へ燃料の供給が円滑に行われにくくなり、実際の燃料給油量に比べて早めに残量の表示が Empty を指し示すおそれがある。
自主改善の内容	給油キャップを改善品へ交換する。
不具合件数	2件
事故の有無	無し
自動車使用者等に周知させるための措置	取引先ならびに使用者に電話またはダイレクトメール等で通知する。

対象の製品名	自主改善対象製品の製作期間	対象型式名	製造番号	自主改善対象数
給油タンク	令和3年5月25日～6月21日	ST-218	21525～21621	13
	令和3年6月8日～6月17日	ST-228	21608～21617	7
	令和3年5月20日～7月28日	ST-238	21520～21728	68
	令和3年5月20日～7月29日	ST-316	21520～21729	10
	令和3年5月21日～7月21日	ST-317	21521～21721	32
	令和3年5月24日～7月1日	ST-318	21524～21701	17
	令和3年5月26日～7月9日	ST-438	21526～21709	12
	令和3年5月24日～7月27日	ST-448	21524～21727	25
	令和3年5月26日	ST-458	21526	2
	令和3年5月26日	ST-638	21628	2
	令和3年6月7日～7月2日	ST-738	21607～21702	7
	令和3年5月27日～7月1日	ST-748	21527～21701	11

	令和3年6月17日~7月20日	ST-H2A24	21617~21720	5
	令和3年6月8日~8月2日	ST-H2B30	21608~21802	31
	令和3年5月28日~7月2日	ST-H3A21	21528~21702	5
	令和3年6月24日	ST-H3C30	21624	3
	令和3年6月25日~7月27日	ST-H8B36	21625~21727	18
	令和3年7月5日	S090	21705	2
(計1種類)	—	(計18型式)		270

問い合わせ先

大丸鐵興株式会社 ステンレス事業部

TEL : 0280-87-8677

受付時間 : 8 : 00 ~ 17 : 00 (土日祝祭日を除く)